



Sämtliche Masse, Höhenangaben, Absteckungen und Konstruktionen sind von der ausführenden Firma auf der Baustelle zu prüfen. Bedenken, Unklarheiten und Einwände sind umgehend der Bauleitung mitzuteilen. Alle Pläne sind vom Unternehmer auf ihre Vollständigkeit und Richtigkeit zu überprüfen.
 Die im Plan als bestehend angegebenen Leitungsführungen sind lediglich Anhaltspunkte. Die Kabelanlagen sind eigenverantwortlich zu prüfen und ggf. mit den zuständigen Werken abzustimmen. Im unmittelbaren Bereich der Versorgungsleitungen sind Tiefbauarbeiten durch Einsatz von Maschinen nicht gestattet.

2024-0895
16.07.2024

Grundigentümerin	AXA Investment Managers Schweiz AG	Ort	Datum
vertreten durch	Affolternstrasse 42 8050 Zürich		
vertreten durch	Marc Roger Knecht	Zürich	10.7.24
Projektverfassende	KOLB Landschaftsarchitektur GmbH	Hardturmstrasse 175 8005 Zürich	
vertreten durch	Thomas Kolb	Zürich	10.7.24

322 Paulstrasse
 Paulstrasse 12, 8400 Winterthur

Situationsplan Baueingabe 1:100

33 Baueingabe

Plannr.	322-33-01	Format	1.250 / 0.550	gez.	rf	Dat.	10.07.24
---------	-----------	--------	---------------	------	----	------	----------

AXA Investment Managers Schweiz AG
 Affolternstrasse 42, 8050 Zürich
 ARGE pool Architekten / Meier + Steinauer Partner AG
 Bremgartenstrasse 7, 8003 Zürich

KOLB Landschaftsarchitektur
 Hardturmstrasse 175
 8005 Zürich
 T / F +41 43 333 17 75
 Mail mail@kolb-ia.ch